



DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AL ACTA DE SECUESTRO No.356 DE RECEPCIÓN DE BIENES POR ORDEN DEL MAGISTRADO DE CONTROL DE GARANTÍAS SIN PREVIA ETAPA DE ALISTAMIENTO

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS - FONDO PARA LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMA: UNIDAD NACIONAL PARA LA JUSTICIA Y LA PAZ DESMOVILIZADO: HERNAN GIRALDO SERNA Quien fuera conocido con los ALIAS "EL PATRON", "EL VIEJO", "EL TIGRE" O "TALADRO" BLOQUE: FRENTE RESISTENCIA TAYRONA DE LAS ACCU

FECHA DE RECEPCIÓN DEL BIEN: 18 DE ABRIL DE 2013

CONSOLIDADO DE BIENES: -----

- Un Vehículo (01)-----

DESCRIPCIÓN: -----

a) CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, MODELO 2005, COLOR BLANCO, CABINA CHASIS PLATON, MOTOR GASOLINA, CILINDRAJE 4500 CC, SERVICIO OFICIAL-----

Table with 4 columns: CLASE, MARCA, LÍNEA, TIPO; COLOR, PLACA, SERVICIO, No. CHASIS; No. de Motor, No. DE SERIE, MODELO, ESTADO; TITULAR DEL DERECHO, UBICACIÓN

OBSERVACIONES

Vehículo automotor marca Toyota, línea Land Cruiser, chasis platón, modelo 2005, motor de 6 cilindros en línea, inyectado electrónicamente, transmisión manual y doble tracción con rueda libre manual, color blanco, con 180561 km recorridos al momento de la entrega. Eleva Vidrios manual, sin aire acondicionado ni accesorios extras. Al momento de la recepción la camioneta no presenta fallas, y se logró verificar el correcto



DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AL ACTA DE SECUESTRO No.356 DE RECEPCIÓN DE BIENES POR ORDEN DEL MAGISTRADO DE CONTROL DE GARANTÍAS SIN PREVIA ETAPA DE ALISTAMIENTO

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS - FONDO PARA LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

UNIDAD NACIONAL PARA LA JUSTICIA Y LA PAZ

DESMOVILIZADO: HERNAN GIRALDO SERNA

Quien fuera conocido con los ALIAS "EL PATRON", "EL VIEJO", "EL TIGRE" O "TALADRO"

BLOQUE: FRENTE RESISTENCIA TAYRONA DE LAS ACCU

funcionamiento del vehículo, en dicha prueba se evaluó el sistema eléctrico, sistema de frenos, (hidráulico), dirección y estado general del vehículo; en cuanto a la parte mecánica el vehículo no presenta fallas perceptibles, el motor se encuentra en buen estado con un recorrido de 180561 km, sin embargo se logró detectar una distensión en la correa de distribución del ventilador interno de la cabina el cual genera un molesto ruido al ser encendido.

El estado general de pintura y latonería es regular, el vehículo presenta en varios lugares golpes y rayaduras propias del uso y destinación que se le estaba dando al vehículo, por otro lado el interior del vehículo se encuentra en mal estado, la tapicería se encuentra en muy mal estado, no posee radio y el sistema de limpia parabrisas no se encuentra funcional.


En general el estado del vehículo es regular aunque se encuentra plenamente funcional, se recibe con llaves, soat vigente y con tarjeta de propiedad, la revisión técnico-mecánica no fue realizada dado que el INPEC, propietario del vehículo no lo realizo ya que lo entrego a la fiscalía, el estado de la suspensión es bueno, sin embargo las llantas se encuentran en mal estado y la llanta trasera izquierda se encuentra totalmente desinflada.

VISTA GENERAL DEL VEHÍCULO

Vista general del vehículo.



Kilometraje del motor.





DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AL ACTA DE SECUESTRO No.356 DE RECEPCIÓN DE BIENES POR ORDEN DEL MAGISTRADO DE CONTROL DE GARANTÍAS SIN PREVIA ETAPA DE ALISTAMIENTO

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS - FONDO PARA LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

UNIDAD NACIONAL PARA LA JUSTICIA Y LA PAZ

DESMOVLIZADO: HERNAN GIRALDO SERNA

Quien fuera conocido con los ALIAS "EL PATRON", "EL VIEJO", "EL TIGRE" O "TALADRO"

BLOQUE: FRENTE RESISTENCIA TAYRONA DE LAS ACCU

Interior del automotor.



Chasis-Platón.



Detalle número de chasis.



Detalle motor.



Este documento es complementario al acta de secuestro, suscrita el 18 de Abril de 2013, que se encuentra en el expediente identificado con código V10 SEC 356