

**INFORME DE RECEPCIÓN E INSPECCIÓN DE VEHÍCULO
CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 D4D
(V11SEC483)**

**IDENTIFICADO CON SERIAL Y NUMERO DE MOTOR
Serial 8AJFZ26G306028138; Motor 1KD7154935**

**FONDO PARA LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS**

**POSTULADO: HEBERTH VELOZA GARCÍA
BLOQUE: BANANERO DE LAS AUTODEFENSAS DE COLOMBIA**

MAYO 15 DE 2017 BOGOTA D.C.

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
línea gratuita nacional: 018000 91 11 19 - Bogotá: 426 1111
Correspondencia: Carrera 100 No. 24D - 55 - Bogotá

1. Objeto de la comisión:

Realizar visita de inspección al bien mueble (Vehículo) identificados con el consecutivo FRV V11SEC483.

2. Identificación del Vehículo:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CÓDIGO FRV	POSTULADO	NOMBRE DEL BIEN	SERIAL	MOTOR
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ D.C.	V12SEC484	HEBERTH VELOZA GARCÍA	TOYOTA HILUX D4D	8AJFZ26G306028138	1KD7154935
CLASE	TIPO	SERVICIO	PLACA	MODELO	ESTADO	TIPO DE DILIGENCIA
CAMIONETA	HILUX 4X4	PARTICULAR	FCS-228	2007	REGULAR	INSPECCION

• **Ubicación**

ESTACIONAMIENTOS LUGANO SAS. Calle 53 #25-30, Centro Comercial Galerías, Bogotá D.C. Colombia.



Se programa la diligencia de inspección mediante el envío de correo electrónico previamente a la visita dirigido a la empresa ESTACIONAMIENTOS LUGANO SAS, actual prestador del servicio de parqueadero en la ciudad de Bogotá mediante el contrato FRV-118 de 2017 quien autoriza visita para el día 15 de mayo de 2017.

Se contó con apoyo de dos (2) miembros del grupo administración del FRV el señor Carlos Andres Gil y el señor Daniel Noguera Garcia.

Se procedió a realizar la visita de inspección el día 15 de mayo de 2017 a las 02:00 p.m.; la diligencia fue atendida por el señor Ángel Fernando Rodriguez con cédula de ciudadanía 93.154.110 quien se identificó como trabajador de la empresa ESTACIONAMIENTOS LUGANO SAS. Se realizó la diligencia de la siguiente manera:

El día 15 de mayo de 2017 a las 2:00 pm, los dos colaboradores del equipo de administración del FRV arriba mencionados se trasladan desde las oficinas del FRV Bogotá hasta las instalaciones de la empresa ESTACIONAMIENTOS LUGANO SAS ubicadas en la Calle 53 #25-30, sitio de depósito bajo el contrato FRV-118 de 2017, del vehículo arriba detallado administrado por el FRV, donde fuimos recibidos por el Sr. Ángel Fernando Rodriguez, funcionario de la empresa. Acto seguido y en compañía del funcionario se procede a iniciar la diligencia de inspección del vehículo.

El bien objeto de la diligencia es un vehículo automotor marca Toyota, línea Hilux 3.0 D4D, Camioneta, modelo 2007, cilindraje 3.000 c.c, transmisión automática, carrocería doble cabina y platón y doble tracción, color blanco. Al momento de la diligencia, se procede a verificar el estado físico y mecánico del mismo hallando lo siguiente:

- El vehículo muestra leve abolladura en puerta trasera derecha, y múltiples rayones.
- Tapicería se encuentra en buen estado de conservación.
- El vehículo no enciende, posiblemente por descarga de la batería imposibilitando la prueba de motor y sistemas eléctricos.
- Se observa la llanta frontal derecha pinchada.
- En su platón se encuentra ubicada la cuatrimoto Yamaha Grizzly con consecutivo V12SEC484.
- No fue posible la lectura de odómetro debido a que es electrónico y por posible descarga de la batería no enciende.
- El vehículo se encuentra a la intemperie.

Al identificar que el vehículo no se encuentra bajo techo, se procede a indagar sobre el tema con el funcionario que atendió la diligencia (Angel Fernando Rodriguez) de la empresa Lugano SAS, quien responde que el funcionario del FRV quien realizo la diligencia de ingreso de los vehículos en el 2016 al observar la imposibilidad de ingresarlos a la parte techada del estacionamiento procedió a dejarlos de manera temporal en el lugar actual de ubicación, y que no regresó a realizar el debido traslado de los vehículos al lugar bajo techo. Acto seguido, el funcionario procede a mostrar un sitio reservado para el traslado de los vehículos (bajo techo).

Acto seguido se procede a realizar la diligencia de inspección de los otros 5 vehículos ubicados en el estacionamiento.

DESCRIPCION DEL BIEN:


CLASE	MARCA	LÍNEA	KILOMETRAJE
CAMIONETA	TOYOTA	HILUX 3.0 D4D	N/A
COLOR	PLACA	SERVICIO	No. CHASIS
BLANCO	FCS-228	PARTICULAR	8AJFZ26G306028138
No. MOTOR	No. SERIE	MODELO	ESTADO
1KD7154935	8AJFZ26G306028138	2007	REGULAR
UBICACIÓN			
ESTACIONAMIENTOS LUGANO SAS. Calle 53 #25-30, Centro Comercial Galerías, Bogotá D.C. Colombia.			

PARAMETRO	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
Estado de conservación del bien	Bueno <input type="checkbox"/> Malo <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Ruina <input type="checkbox"/>	El bien presenta signos leves de deterioro, llanta delantera derecha pinchada, múltiples golpes y abolladuras leves, no prende el motor (posible descarga de la batería).
Uso o destinación actual del bien según evidencia en campo	Vehículo inmóvil	N/A.
Sistema de administración	Contrato de depósito mercantil (Parqueadero) FRV-118 de 2017. Inspecciones anteriores <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> Fecha última inspección julio 2013	El bien se encuentra bajo contrato de depósito mercantil (parqueadero) No. FRV-118 de 2017.
Causas que dificultan la implementación de un sistema de administración	Amenaza ruina <input type="checkbox"/> Difícil acceso <input type="checkbox"/> Orden público <input type="checkbox"/> Improductivo <input type="checkbox"/> Ocupación no autorizada <input type="checkbox"/> Sin vocación reparadora <input type="checkbox"/>	N/A.

3. RECOMENDACIONES:

RECOMENDACIONES DEL COMISIONADO	EQUIPO RESPONSABLE
1. Se recomienda realizar traslado del vehículo hacia zona techada del parqueadero.	Administración
2. Se recomienda realizar nueva diligencia de inspección en un tiempo no mayor a 6 meses.	Administración
3. Se recomienda adelantar gestiones para venta y monetización del vehículo	Comercialización.

4. Registro Fotográfico:







VISTA EXTERIOR FRONTAL DER.



VISTA EXTERIOR TRASERA DER.



VISTA EXTERIOR TRASERA IZQ.



Anexo:

1. Registro fotográfico y/o fílmico en medio magnético CD.
2. Formato de inspección

Cordialmente,



Daniel Noguera Garcia

Cargo: Administrador de Activos FRV


Equipo de Administración de Activos FRV



Carlos Andrés Gil

Cargo: Administrador de Activos FRV

Equipo de Administración de Activos FRV

Proyectó:	Daniel Noguera / Carlos Gil	
Revisó	Oscar Javier Uribe	
Archivar en expediente (s):	V11SEC483	



Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

FORMATO ALISTAMIENTO, RECEPCIÓN E INSPECCIÓN DE VEHICULOS

Código: 401,08,15-7

Versión: 01

PROCESO GESTIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA ADMINISTRACIÓN DE BIENES

Fecha de Aprobación: 04/07/2014

Pág:

1 de 1

FECHA DILIGENCIA:

2017 05 15

VLL SEC 483

TIPO DE DILIGENCIA:

ALISTAMIENTO RECEPCIÓN

INSPECCIÓN

INFORMACIÓN PREPARATORIA

FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN:

2014 07 04

ESTADO DEL VEHICULO B R M AR

ACTA DE RECEPCIÓN DEL BIEN No. 110016000253200681099
 POSTULADO Heberth Valera
 FRETE
 BLOQUE Bananero de las Antioqueñas

Departamento Cundinamarca
 Ciudad Bogotá
 Municipio D.C.
 Corregimiento
 Vereda

Tipo de Vehículo

Describe Tipo de Vehículo objeto: Vehículo tipo camioneta
Blanca Platón turbo Diesel modelo Hilux 3.0 D4D
Batería descargada, controlado en el platón.

Datos Generales

Marca: Toyota Color: Blanca
 Modelo: 2007 Capacidad Carga
 Numero de Motor: LKD7154935 Cilindraje: 3.000 cm³
 No. de Chasis: 8A1F226G30608138 Kilometraje: No se puede revisar
 Serie: Hilux 3.0 Manifiesto Importación: Distal
 Placa: FCB-228 D4D Capacidad Pasajeros
 Particular: Público:

Accesorios

Tipo de Accesorio	Cantidad	Marca	Descripción
Radio	1	Toyota	Radio CD
Air bag	2	SRS	Piloto y Pasajero
Cargada	1	Toyota	consola central y frontal buen estado
Vidrios laforales	4		buen estado
Vidrios Parasemillas	2		buen estado
Botas	1		Experiencia Completa (Socio)
Llantas	5		1 llanta pinchada
Espesores retrorsora	3		

Estado en quien se encuentra el Vehículo

Propietario Depositario
 Poseedor Cuidandero
 Arrendatario Tenedor
 Solicitante de Restitución Otro Cual?
 Abandono
 Ruina

Parqueadero
 Loguno SAS

Acreecias que tiene a cargo el Vehículo

Detalle	Valor	Fecha	Acreeedor	observaciones
Comparendos				
Parqueadero				
Embargos				
Traslado cuenta				
Impuestos				
Otro Cual ?				

Registro Filmico Si No

Registro Fotográfico
 Registro Documnetal

Acciones a Seguir

	SI	No			
Alquiler			Acciones Judiciales		
Restitución			Acciones Policivas.		
Parqueadero			Deposito		
Reparaciones			Solicitar Grua		
Compra Repuesto					
Otro	<input checked="" type="checkbox"/>		cual?		

en el mismo parqueadero. *Deben ser reasignados a sitio techado*

[Signature]
 Funcionario FRV

Acompañamiento
 Nombres: *Angel Fernando Rodriguez*

[Signature]
 Funcionario FRV

Firmas: *[Signature]*
 Cedula: *93154110*