

**INFORME DE RECEPCIÓN E INSPECCIÓN DE VEHÍCULO**  
**“Ford Explorer de placas LSK-265**  
**(V37ACTA74)**

**IDENTIFICADO CON SERIAL Y NUMERO DE MOTOR**  
**Serial AUJ3VP34904; Motor S/N**

**FONDO PARA LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS**  
**UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS**

**DESMOVLIZADO: JOSE DAVID VELANDIA RAMIREZ**  
**BLOQUE: AUTODEFENSAS DEL MAGDALENA MEDIO**

**MAYO 15 DE 2017 BOGOTA D.C.**

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas  
Línea gratuita nacional: 018000 91 11 19 - Bogotá: 426 1111  
Correspondencia: Carrera 100 No. 24D - 55 - Bogotá

[www.unidadvictimas.gov.co](http://www.unidadvictimas.gov.co)

Síguenos en:    

**1. Objeto de la comisión:**

Realizar visita de inspección al bien mueble (Vehículo) identificados con el consecutivo FRV V37ACTA74.

**2. Identificación del Vehículo:**

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CÓDIGO FRV	POSTULADO	NOMBRE DEL BIEN	SERIAL	MOTOR
CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C.	V37ACTA74	JOSE DAVID VELANDIA RAMIREZ	Ford Explorer	AUJ3VP34904	S/N
CLASE	TIPO	SERVICIO	PLACA	MODELO	ESTADO	TIPO DE DILIGENCIA
CAMIONETA	CAMIONETA	PARTICULAR	LSK-265	1997	REGULAR	INSPECCION

• **Ubicación**

ESTACIONAMIENTOS LUGANO SAS. Calle 53 #25-30, Centro Comercial Galerías, Bogotá D.C. Colombia.



## 2. Síntesis de visita:

Se programa la diligencia de inspección mediante el envío de correo electrónico previamente a la visita dirigido a la empresa ESTACIONAMIENTOS LUGANO SAS, actual prestador del servicio de parqueadero en la ciudad de Bogotá mediante el contrato FRV-118 de 2017 quien autoriza visita para el día 15 de mayo de 2017.

Se contó con apoyo de dos (2) miembros del grupo administración del FRV el señor Carlos Andres Gil y el señor Daniel Noguera Garcia.

Se procedió a realizar la visita de inspección el día 15 de mayo de 2017 a las 02:00 p.m.; la diligencia fue atendida por el señor Ángel Fernando Rodriguez con cédula de ciudadanía 93.154.110 quien se identificó como trabajador de la empresa ESTACIONAMIENTOS LUGANO SAS. Se realizó la diligencia de la siguiente manera:

El día 15 de mayo de 2017 a las 2:00 pm, los dos colaboradores del equipo de administración del FRV arriba mencionados se trasladan desde las oficinas del FRV Bogotá hasta las instalaciones de la empresa ESTACIONAMIENTOS LUGANO SAS ubicadas en la Calle 53 #25-30, sitio de depósito bajo el contrato FRV-118 de 2017, del vehículo arriba detallado administrado por el FRV, donde fuimos recibidos por el Sr. Ángel Fernando Rodriguez, funcionario de la empresa. Acto seguido y en compañía del funcionario se procede a iniciar la diligencia de inspección del vehículo.

El bien objeto de la diligencia es un vehículo automotor marca Ford, línea Explorer, Camioneta, modelo 1997, transmisión manual, y doble tracción, color blanco. Al momento de la diligencia, se procede a verificar el estado físico y mecánico del mismo hallando lo siguiente:

- El vehículo muestra múltiples golpes y abolladuras.
- Tapicería se encuentra en buen estado, la tapicería del techo se encuentra desprendida.
- El vehículo no enciende, posiblemente por descarga de la batería imposibilitando la prueba de motor y sistemas eléctricos.
- La consola central denota buen estado de conservación, no posee radio.
- Se observan marcas de desgaste en el timón.
- Se observa 1 llanta del costado trasero izquierdo pinchada.
- No es posible la inspección ocular del motor ya que la palanca que abre el capó se encuentra inoperante.
- El vehículo se encuentra a la intemperie.

Al identificar que el vehículo no se encuentra bajo techo, se procede a indagar sobre el tema con el funcionario que atendió la diligencia (Angel Fernando Rodriguez) de la empresa Lugano SAS, quien responde que el funcionario del FRV quien realizo la diligencia de ingreso de los vehículos en el 2016 al observar la imposibilidad de ingresarlos a la parte techada del estacionamiento procedió a dejarlos de manera temporal en el lugar actual de ubicación, y que no regresó a realizar el debido traslado de los vehículos al lugar bajo techo. Acto seguido, el funcionario procede a mostrar un sitio reservado para el traslado de los vehículos (bajo techo).

Acto seguido se procede a realizar la diligencia de inspección de los otros 5 vehículos ubicados en el estacionamiento.

**DESCRIPCION DEL BIEN:**


<b>CLASE</b>	<b>MARCA</b>	<b>LÍNEA</b>	<b>KILOMETRAJE</b>
CAMIONETA	FORD	EXPLORER	217.591 KMS
<b>COLOR</b>	<b>PLACA</b>	<b>SERVICIO</b>	<b>No. CHASIS</b>
BLANCO	LSK-265	PARTICULAR	AUJ3VP34904
<b>No. MOTOR</b>	<b>No. SERIE</b>	<b>MODELO</b>	<b>ESTADO</b>
S/N	AUJ3VP34904	1997	REGULAR
<b>UBICACIÓN</b>			
ESTACIONAMIENTOS LUGANO SAS. Calle 53 #25-30, Centro Comercial Galerías, Bogotá D.C. Colombia.			

PARAMETRO	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
Estado de conservación del bien	Bueno <input type="checkbox"/> Malo <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Ruina <input type="checkbox"/>	El bien presenta signos leves de deterioro, 1 llanta pinchada, múltiples golpes y abolladuras, no prende el motor (posible descarga de la batería).
Uso o destinación actual del bien según evidencia en campo	Vehículo inmóvil	N/A.
Sistema de administración	Contrato de depósito mercantil (Parqueadero) FRV-118 de 2017. Inspecciones anteriores <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> Fecha última inspección julio 2013	El bien se encuentra bajo contrato de depósito mercantil (parqueadero) No. FRV-118 de 2017.
Causas que dificultan la implementación de un sistema de administración	Amenaza ruina <input type="checkbox"/> Difícil acceso <input type="checkbox"/> Orden público <input type="checkbox"/> Improductivo <input type="checkbox"/> Ocupación no autorizada <input type="checkbox"/> Sin vocación reparadora <input type="checkbox"/>	N/A

**3. RECOMENDACIONES:**


RECOMENDACIONES DEL COMISIONADO	EQUIPO RESPONSABLE
1. Se recomienda realizar traslado del vehículo hacia zona techada del parqueadero.	Administración
2. Se recomienda realizar nueva diligencia de inspección en un tiempo no mayor a 6 meses.	Administración
3. Se recomienda adelantar gestiones para venta y monetización del vehículo	Comercialización.

4. Registro Fotográfico:





**VISTA TRASERA**




**VISTA EXTERIOR FRONTAL IZQ.**



**VISTA EXTERIOR FRONTAL DER.**



**VISTA EXTERIOR TRASERA DER.**



VISTA EXTERIOR TRASERA IZQ.





**Anexo:**

1. Registro fotográfico y/o filmico en medio magnético CD.
2. Formato de inspección

Cordialmente,

**Daniel Noguera Garcia**  
Cargo: Administrador de Activos FRV  
Equipo de Administración de Activos FRV

**Carlos Andres Gil**  
Cargo: Administrador de Activos FRV  
Equipo de Administración de Activos FRV

Proyectó:	Daniel Noguera / Carlos Gil	
Revisó	Oscar Javier Uribe	
Archivar en expediente (s):	V37ACTA74	





Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

FORMATO ALISTAMIENTO, RECEPCIÓN E INSPECCIÓN DE VEHICULOS

Código: 401.08.15-7

Versión: 01

PROCESO GESTIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA ADMINISTRACIÓN DE BIENES

Fecha de Aprobación: 04/07/2014

Pág: 1 de 1

FECHA DILIGENCIA:

2017 05 15

V37 Acta 74

TIPO DE DILIGENCIA:

ALISTAMIENTO  RECEPCIÓN

INSPECCIÓN

INFORMACIÓN PREPARATORIA

FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN:

2009 11 06

ESTADO DEL VEHICULO B R M AR

ACTA DE RECEPCIÓN DEL BIEN No. 74

POSTULADO José David Velandía

FRENTE

BLOQUE Autodidactas del Magdalena Medio

Departamento

Ciudad Bogotá

Municipio

Corregimiento

Vereda

Tipo de Vehículo

Describe Tipo de Vehículo objeto:

Camioneta Ford Explorer 2009 en buen estado, falta Radio, Batería descargada, no prende

Datos Generales

Marca: Ford

Color: Blanco

Modelo: Explorer 1997

Capacidad Carga

Numero de Motor: 51N

Cilindraje: 4000 cm<sup>3</sup>

No. de Chasis: AJ03V234904

Kilometraje: 217.591 Kms

Serie: Explorer

Manifiesto Importación

Placa: LSK-265

Capacidad Pasajeros

Particular:

Público:

5 pasajeros

Accesorios

Tipo de Accesorio	Cantidad	Marca	Descripción
Timón	1		Con Airbag
Consola	2		Central y frontal (Guitarra radio)
Tapicería			Buen estado (Socio), talco que
Llantas	5		Revestido y llanta pinchada
Vidrios laterales	6		Buen estado
Vidrios Parosol	2		Buen estado

Estado en quien se encuentra el Vehículo

Propietario   
 Poseedor   
 Arrendatario   
 Solicitante de Restitución   
 Abandono   
 Ruina

Depositario   
 Cuidadero   
 Tenedor   
 Otro  Cual?

Propietario  
 Logano SAs

Acreecias que tiene a cargo el Vehículo

Detalle	Valor	Fecha	Acreeedor	observaciones
Comparendos				
Parqueadero				
Embargos				
Traslado cuenta				
Impuestos				
Otro Cual ?				

Si No

Registro Fílmico

Registro Fotográfico    
Registro Documental

Acciones a Seguir

	SI	No			
Alquiler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Acciones Judiciales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Restitución	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Acciones Policivas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Parqueadero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deposito	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reparaciones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Solicitar Grua	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Compra Repuesto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Otro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	cual?		

Parqueadero tecnica.

Funcionario FRV

Funcionario FRV

Acompañamiento

Angel Fernando Rodriguez

Nombres:

Firmas:

Cedula

93154110 .