



**INFORME DE RECEPCIÓN E INSPECCIÓN DE VEHÍCULO
"Toyota Land Cruiser Autana de placas SIN PLACAS "BDT-921"
(V42ACTA98)**

**IDENTIFICADO CON SERIAL Y NUMERO DE MOTOR
Serial 8XA11UJ8019016247; Motor 1FZ055075**

**FONDO PARA LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS**

BLOQUE: META Y VICHADA DE LAS A.U.C.

MAYO 15 DE 2017 BOGOTA D.C.

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
línea gratuita nacional: 018000 91 11 19 · Bogotá: 426 1111
Correspondencia: Carrera 100 No. 24D - 55 - Bogotá

1. Objeto de la comisión:

Realizar visita de inspección al bien mueble (Vehículo) identificados con el consecutivo FRV V42ACTA98.

2. Identificación del Vehículo:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CÓDIGO FRV	POSTULADO	NOMBRE DEL BIEN	SERIAL	MOTOR
CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C.	V42ACTA98		Toyota Land Cruiser Autana.	8XA11UJ8019016247	1FZ055075
CLASE	TIPO	SERVICIO	PLACA	MODELO	ESTADO	TIPO DE DILIGENCIA
CAMIONETA	CAMIONETA	PARTICULAR	SIN PLACAS "BDT-921"	2001	AMENAZA RUINA	INSPECCION

• **Ubicación**

ESTACIONAMIENTOS LUGANO SAS. Calle 53 #25-30, Centro Comercial Galerías, Bogotá D.C. Colombia.



2. Síntesis de visita:

Se programa la diligencia de inspección mediante el envío de correo electrónico previamente a la visita dirigido a la empresa ESTACIONAMIENTOS LUGANO SAS, actual prestador del servicio de parqueadero en la ciudad de Bogotá mediante el contrato FRV-118 de 2017 quien autoriza visita para el día 15 de mayo de 2017.

Se contó con apoyo de dos (2) miembros del grupo administración del FRV el señor Carlos Andres Gil y el señor Daniel Noguera Garcia.

Se procedió a realizar la visita de inspección el día 15 de mayo de 2017 a las 02:00 p.m.; la diligencia fue atendida por el señor Ángel Fernando Rodríguez con cédula de ciudadanía 93.154.110 quien se identificó como trabajador de la empresa ESTACIONAMIENTOS LUGANO SAS. Se realizó la diligencia de la siguiente manera:

El día 15 de mayo de 2017 a las 2:00 pm, los dos colaboradores del equipo de administración del FRV arriba mencionados se trasladan desde las oficinas del FRV Bogotá hasta las instalaciones de la empresa ESTACIONAMIENTOS LUGANO SAS ubicadas en la Calle 53 #25-30, sitio de depósito bajo el contrato FRV-118 de 2017, del vehículo arriba detallado administrado por el FRV, donde fuimos recibidos por el Sr. Ángel Fernando Rodríguez, funcionario de la empresa. Acto seguido y en compañía del funcionario se procede a iniciar la diligencia de inspección del vehículo.

El bien objeto de la diligencia es un vehículo automotor marca Toyota, línea Land Cruiser Autana, Camioneta, modelo 2001, motor de 6 cilindros en línea, transmisión manual, y doble tracción, color gris. Al momento de la diligencia, se procede a verificar el estado físico y mecánico del mismo hallando lo siguiente:

- El vehículo muestra múltiples golpes y abolladuras, no se encuentra vidrio trasero derecho.
- Tapicería se encuentra en avanzado estado de deterioro y señales de humedad causadas por la ausencia del vidrio trasero derecho.
- El vehículo no enciende, posiblemente por ausencia de componentes del motor imposibilitando la prueba de motor y sistemas eléctricos.
- Se puede observar notoria ausencia de componentes de la consola del vehículo así como daño y ausencia de airbags tanto del copiloto y timón respectivamente.
- Se observan marcas de desgaste en el timón, ausencia de perilla en una de sus palancas de cambios.
- Se observan las 2 llantas del costado derecho pinchadas.
- El vehículo no posee placas.
- Se presentan ausencia notoria de partes en el motor.
- En su interior se observan cajas con múltiples objetos.
- El vehículo se encuentra a la intemperie.

Al identificar que el vehículo no se encuentra bajo techo, se procede a indagar sobre el tema con el funcionario que atendió la diligencia (Angel Fernando Rodríguez) de la empresa Lugano SAS, quien responde que el funcionario del FRV quien realizo la diligencia de ingreso de los vehículos en el 2016

al observar la imposibilidad de ingresarlos a la parte techada del estacionamiento procedió a dejarlos de manera temporal en el lugar actual de ubicación, y que no regresó a realizar el debido traslado de los vehículos al lugar bajo techo. Acto seguido, el funcionario procede a mostrar un sitio reservado para el traslado de los vehículos (bajo techo).

Acto seguido se procede a realizar la diligencia de inspección de los otros 5 vehículos ubicados en el estacionamiento.

DESCRIPCION DEL BIEN:

CLASE	MARCA	LÍNEA	KILOMETRAJE
CAMIONETA	TOYOTA	LAND CRUISER	100.183 KMS.
COLOR	PLACA	SERVICIO	No. CHASIS
GRIS	SIN PLACAS "BDT-921"	PARTICULAR	8XA11UJ8019016247
No. MOTOR	No. SERIE	MODELO	ESTADO
1FZ055075	8XA11UJ8019016247	2001	AMENAZA RUINA
UBICACIÓN			
ESTACIONAMIENTOS LUGANO SAS. Calle 53 #25-30, Centro Comercial Galerías, Bogotá D.C. Colombia.			


PARAMETRO	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
Estado de conservación del bien	Bueno <input type="checkbox"/> Malo <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruina <input checked="" type="checkbox"/>	El bien presenta signos de deterioro, 2 llantas pinchadas, ruptura de un vidrio, múltiples golpes y abolladuras, no prende el motor (posible ausencia de componentes del motor).
Uso o destinación actual del bien según evidencia en campo	Vehículo inmóvil	N/A.
Sistema de administración	Contrato de depósito mercantil (Parqueadero) FRV-118 de 2017. Inspecciones anteriores <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> Fecha última inspección julio 2013	El bien se encuentra bajo contrato de depósito mercantil (parqueadero) No. FRV-118 de 2017.
Causas que dificultan la implementación de un sistema de administración	Amenaza ruina <input checked="" type="checkbox"/> Difícil acceso <input type="checkbox"/> Orden público <input type="checkbox"/> Improductivo <input type="checkbox"/> Ocupación no autorizada <input type="checkbox"/> Sin vocación reparadora <input type="checkbox"/>	El vehículo presenta claros signos de deterioro y ausencia de componentes internos y externos (airbag, espejos, perrilla caja de cambios, radio, componentes consola, vidrio, componentes motor, placas).


3. RECOMENDACIONES:

RECOMENDACIONES DEL COMISIONADO	EQUIPO RESPONSABLE
---------------------------------	--------------------

1. Se recomienda realizar traslado del vehículo hacia zona techada del parqueadero.	Administración
2. Se recomienda realizar nueva diligencia de inspección en un tiempo no mayor a 6 meses.	Administración
3. Se recomienda adelantar gestiones para venta y monetización del vehículo	Comercialización.

4. Registro Fotográfico:





VISTA EXTERIOR FRONTAL DER.



VISTA EXTERIOR TRASERA DER.



VISTA EXTERIOR TRASERA DER.



VISTA EXTERIOR TRASERA IZQ.





Anexo:

1. Registro fotográfico y/o fílmico en medio magnético CD.
2. Formato de inspección

Cordialmente,

Daniel Noguera Garcia
Cargo: Administrador de Activos FRV
Equipo de Administración de Activos FRV

Carlos Andrés Gil
Cargo: Administrador de Activos FRV
Equipo de Administración de Activos FRV

Proyectó:	Daniel Noguera / Carlos Gil	
Revisó	Oscar Javier Uribe	<i>OU</i>
Archivar en expediente (s):	V42ACTA98	





Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

FORMATO ALISTAMIENTO, RECEPCIÓN E INSPECCIÓN DE VEHICULOS

Código: 401,08,15-7

Versión: 01

PROCESO GESTIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA

Fecha de Aprobación: 04/07/2014

ADMINISTRACIÓN DE BIENES

Pág: 1 de 1

FECHA DILIGENCIA:

2017 05 15

V42 Acta 98

TIPO DE DILIGENCIA:

ALISTAMIENTO RECEPCIÓN

INSPECCIÓN

INFORMACIÓN PREPARATORIA

FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN:

2010 05 21

ESTADO DEL VEHICULO B R M AR

ACTA DE RECEPCIÓN DEL BIEN No. 098
 POSTULADO _____
 FRETE _____
 BLOQUE Meta y Uchada de las AUC

Departamento Meta
 Ciudad Villavicencio
 Municipio _____
 Corregimiento _____
 Vereda _____

Tipo de Vehículo

Describe Tipo de Vehículo objeto: 5m Placas. Camioneta Toyota Land Cruiser 4 Puertas, mal estado de conservación, sin radio, sin Airbus, Vidrio trasero desecho roto, sin espejos retrovisores Motor fallar partes

Datos Generales:

Marca: Toyota Color Berge
 Modelo: 2001 Capacidad Carga _____
 Numero de Motor: JF2055075 Cilindraje 4-5 lts
 No. de Chasis: 8XA11U38019016247 Kilometraje 100.183 kms
 Serie: Autana Land Cruiser Manifiesto Importación _____
 Placa: BDT-921 (falsas) Capacidad Pasajeros _____
 Particular: Público:

Accesorios

Tipo de Accesorio	Cantidad	Marca	Descripción
Timón	1		Desajustado Arriba.
Palanca Cambios	2		Una palanca desajustada
Consola	1		Consola desajustada
Puertas	4		Mal estado
Tapicería			Mal estado
Espejos			
Llantas	4		sin repuestos 2 llantas pinchadas

Estado en quien se encuentra el Vehículo

Propietario Depositario
 Poseedor Cuidandero
 Arrendatario Tenedor
 Solicitante de Restitución Otro Cual?
 Abandono
 Ruina

Parqueadero
 Legano SAS

Acreecias: que tiene a cargo el Vehículo

Detalle	Valor	Fecha	Acreeedor	observaciones
Comparendos				
Parqueadero				
Embargos				
Traslado cuenta				
Impuestos				
Otro Cual ?				

Registro Filmico Si No

Registro Fotográfico
Registro Documental

Acciones a Seguir:

	SI	No			
Alquiler			Acciones Judiciales		
Restitución			Acciones Policivas.		
Parqueadero			Deposito		
Reparaciones			Solicitar Grua		
Compra Repuesto					
Otro	<input checked="" type="checkbox"/>		cual?	<i>Debe ser reasignado a sitio techado</i>	

en el mismo parqueadero

[Signature]
Funcionario FRV

[Signature]
Funcionario FRV

Acompañamiento
Angel Fernando Rodriguez
Nombres:

Firmas: *[Signature]*
Cedula: 93154110